



電動アシスト自転車用バッテリーパックの
一部製品におけるリコール情報について



パナソニック サイクルテック株式会社は、2013年10月2日から10月4日に製造したバッテリーパック（電動アシスト自転車に搭載、及び交換用として販売）に、製造上の不具合があり、発煙・発火に至る可能性があることが判明したため、対象製品のバッテリーパックを自転車本体から取り外しの呼びかけと、無料でバッテリーパックの交換を実施しております。

対象製品について

対象バッテリーパック品番	バッテリーパック容量	製造期間 *1	対象個数
NKY449B02	8. 9Ah	2013年10月2日～ 2013年10月4日	2, 788 個*2
NKY450B02			
NKY451B02	13. 2Ah		
NKY486B02	8. 9Ah		
NKY487B02			
NKY488B02			

*1：交換の対象となるバッテリーパックの製造期間

*2：電動アシスト自転車に搭載したバッテリーパック及び交換用に販売したバッテリーパックの総数(内訳 自転車搭載数：2,088 個、交換用：700 個)